



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev 9. april 2013 stillet mig følgende spørgsmål 151 alm. del, som jeg hermed skal besvare.

**Ministeren**

6. maj 2013

J nr. 2013-1648

**Spørgsmål 151**

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. april 2013 fra Cobus EI- & Sikkerhed ApS vedrørende problemer med lovændring om solceller, jf. KEB alm. del - bilag 191."

**Svar**

Af henvendelsen fra Cobus EI- & Sikkerhed ApS fremgår det, at firmaet som led i montering og tilretning (udbedring af fejl) af solcelleanlæg for en række større aktører i mange tilfælde har fundet fejl ved dimensionering af vekselretterne i forhold til solcellerne monteret på tagene. Fejlene kan udbedres ved udskiftning af vekselretterne, men Energinet.dk har angiveligt meddelt firmaet, at dette ikke er tilladt, hvis den gunstige årsnettoafregning skal opretholdes.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at reglerne ikke forhindrer en vedligeholdelse eller reparation af et solcelleanlæg, herunder udskiftning af en vekselretter. Det er imidlertid ikke tilladt, hvis man vil fortsætte under årsnettoafregningsreglerne, at udskifte vekselretteren til én, der øger anlæggets kapacitet i forhold til den registrerede effekt.

Efter VE-loven er det Energinet.dk, der afgør, om betingelserne for at være omfattet af årsnettoafregning er opfyldt, og jeg har ikke mulighed for eventuelt at dispensere herfor.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard