



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Orientering om revision af skorstensfejerordningen

Energistyrelsen er i forbindelse med udarbejdelsen af et svar til Ombudsmanden blevet opmærksom på, at skorstensfejerbekendtgørelsen, som blev udstedt i 1993 af det daværende By- og Boligministerium, indeholder bestemmelser, som det er vanskeligt at fastlægge indholdet i, rækkevidden af og anvendelsesområdet for.

Energistyrelsen er ligeledes blevet opmærksom på, at skorstensfejerbekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som kan give indtryk af, at der er tvivl om hjemmelsgrundlaget for dele af skorstensfejerbekendtgørelsen.

Skorstensfejerbekendtgørelsen indeholder krav om, at der jævnligt skal ske fejning og rensning af skorstene og røgkanaler m.v. Skorstensfejerbekendtgørelsen indeholder også i begrænset omfang regler om og krav til skorstensfejernes varetagelse af skorstensfejerarbejdet.

Formålet med reglerne er at sikre, at skorstene renses, således at der ikke sker ophobning af sod med risiko for brand til følge. De nugældende regler er fra 1993, men bygger i vid udstrækning på regler om skorstensfejning, der stammer tilbage fra 1960'erne.

Det er Energistyrelsens vurdering, at der bør rettes op på de uafklarede forhold og indføres klare regler på området.

Jeg har på den baggrund bedt Energistyrelsen om at revidere skorstensfejerordningen og nedsætte en arbejdsgruppe med bl.a. KL og skorstensfejerlauget. Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud i anbefalinger til ændring af skorstensfejerordningen.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget vil blive forelagt forslaget til en ny skorstensfejerordning inden det sendes i høring i 2014.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

Ministeren

7. oktober 2013

J NR. 2013-3740