



MINISTEREN

Transportudvalget  
Folketinget

Dato 11. april 2014  
J. nr. 2010-18

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

### Statusrapport for IC4 og IC2

Jeg fremsender hermed til udvalgets orientering den seneste statusrapport fra DSB om IC4 og IC2.

Jeg vedlægger desuden til jeres orientering en pressemeddelelse fra Trafikstyrelsen angående revnede aksellejer på nogle IC4-tog.

Trafikstyrelsen modtog i går en foreløbig risikovurdering fra DSB, som i hovedtræk bekræfter det tidligere forudsatte, nemlig, at kørsel med IC4 tog ikke på nuværende tidspunkt udgør en sikkerhedsrisiko. Trafikstyrelsen har på baggrund heraf konkluderet, at togene fortsat kan køre i normal drift, så længe DSB laver tilsyn af alle IC4-togene hver syvende dag, og at tog med defekter tages ud af drift.

DSB har iværksat yderligere undersøgelser af IC4-toget ligesom Trafikstyrelsen har indført skærpet tilsyn med togene, som blandt andet indebærer, at DSB inden d. 15. maj skal forelægge en endelig opdateret risikovurdering og en sikkerheds-vurderingsrapport, udarbejdet af en uafhængig ekspert til Trafikstyrelsen.

Jeg vil sørge for at holde udvalget orienteret, når der er væsentligt nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke