



## Transportudvalget

**Til:** Transportministeren

**Dato:** 28. maj 2014

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### TRU alm. del

#### Spørgsmål 777

Vil ministeren sikre, at Trafikstyrelsen og DSB i deres fortsatte undersøgelser omkring risikoen ved kørsel med IC4 og IC2 fremkommer med en udførlig redegørelse om fejlene på selve hjulene, idet DSB's redegørelse af 7. april 2014 omtaler, at en indledende kontrol heraf viste ikke mindre end 15 hjulsæt med fejl på IC4, samt at assessor Michael Wrang i sin rapport fra 14. maj 2014 peger på dette som et væsentligt problem og samtidig i sin rapport henviser til følgende informationskilde på side 4: (IS8) "Lucchini RS, 2014-04-14, dokumentnummer MET 033\_14, "DSB IC4 wheel with wear damages"?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Kristian.Lorentzen@ft.dk](mailto:Kristian.Lorentzen@ft.dk) og til [udvalg@ft.dk](mailto:udvalg@ft.dk).

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht  
formand