



MINISTEREN

Transportudvalget  
Folketinget

Dato 1. april 2014  
J. nr. 2014-1295

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 20. marts 2014 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

**Spørgsmål nr. 497:**

Når der skal ske en gennemgribende reovering af 24 Kystbanetogsæt bedes ministeren oplyse, om dette da også vil omfatte de hyppige problemer med dørene.

**Svar:**

Nej, det forventer jeg ikke.

Jeg forventer, at reoveringen primært vil omfatte følgende områder: den udvendige vognkasse, gulv, sæder og borde, indvendige vægge og tag, belysning og rengøring.

Derudover henviser jeg til min besvarelse af TRU spm. 306, hvor det fremgår, at DSB Øresund har oplyst, at de sjældent tager togsæt ud af drift grundet dørfejl.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke