



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 3. februar 2015

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 353

Ministeren bedes gøre rede for følgende:

- De ti mest almindeligt forekomne fejl i Øresundstogene, som er så alvorlige, at de gør det nødvendigt, at toget skal på værksted.
- Hvorvidt DSB pålægges bod, når IC3, IC4, ER4 eller DSB's øvrige togtyper er på værksted, således som det sker med DSB-Øresund.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Henning.Hyllested@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Rasmus Horn Langhoff
formand