



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
15. november 2016

J nr. 2016-2939

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 31. oktober 2016 stillet mig følgende spørgsmål 51 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Spørgsmål 51

Hvilken indflydelse har staten på at sikre, at olieselskaberne holder deres installationer ved lige og i en tilstand, så de kan leve op til rimelige forventninger om at bidrage til forsyningsikkerheden til det danske gasnet?

Svar

Indvindings- og ressourcemæssige forhold i forbindelse med produktion af olie og gas reguleres af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), som administreres af Energistyrelsen. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med indvinding reguleres af offshoresikkerhedsloven. Offshoresikkerhedsloven administreres af Arbejdstilsynet.

Et grundlæggende hensyn i forbindelse med administrationen af undergrundsloven er, at indvindingen skal tilrettelægges, således at det sikres, at såvel samfundsøkonomiske som energiforsyningsmæssige interesser varetages bedst muligt.

I den forbindelse er det en forudsætning ved godkendelse af planer for udbygning af felter, at anlæg er udformet og vedligeholdes med henblik på at kunne håndtere den forventede produktion i hele den planlagte levetid.

Energistyrelsen fører løbende tilsyn med, at undergrundsloven og regler og vilkår udfærdiget i medfør af loven overholdes.

Det kan ikke forventes, at anlæg til indvinding vil kunne anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i mere end 50 år uden en større renoivering. Endvidere er der over så lang en periode en teknologisk udvikling,

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk

som både ud fra indvindingsmæssige hensyn som sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn gør det hensigtsmæssigt at foretage en renovering og udskiftning af anlæggene.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt