



FOLKETINGET

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Til: Transport-, bygnings- og boligministeren
Dato: 8. april 2019

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 535

Finder ministeren ikke anledning til at reagere, når Molslinjens færger til enhver tid skal opfylde alle gældende myndighedskrav og sikkerhedskrav for de pågældende færger og deres respektive anvendelse, jf. Molslinjekontraktens bilag 2, pkt. 5.1.4, og ministeren bliver gjort opmærksom på, at Molslinjen efter driftsstart ikke har opfyldt kravene til at kunne råde over en erstatningsfærge? Spørgsmålet stilles med henvisning til, at Søfartsstyrelsen har oplyst, at Povl Anker ikke havde et gyldigt Safety Management Certificate i perioden fra den 1. til den 14. september 2018 ifølge artiklen i Bornholms Tidende fra den 15. februar 2019 "Molslinjen manglede afgørende dokumenter på Povl Anker: I 14 dage havde Bornholm ingen reservefærge".

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Henning.Hyllested@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Lennart Damsbo-Andersen
formand