



Folketingets Forsvarsudvalg  
Christiansborg

Vedlagt er til orientering, Forsvarsministeriets aktstykke om erstatningsanskaffelse af side-scan sonar systemer til Søværnets minerydningskapacitet.

Søværnets eksisterende side-scan sonar systemer er fra 1990'erne. Sonar systemerne er teknisk og operativt nedslidte og kan ikke længe vedligeholdes. En side-scan sonar udgør hovedsensoren ved minerydningsoperationer.

Erstatningsanskaffelse af fire side-scan sonar systemer samt to reservesensorer er en forudsætning for, at Søværnet kan opretholde den nuværende minerydningskapacitet og det nødvendige operative beredskab ift. at kunne rydde skarpe og historiske miner i nationale og internationale farvande og stræder.

Dato: 14. august 2020

Enhed: KFI  
Sagsnr.: 2020/005329  
Dok.nr.: 124988

FORSVARSMINISTEREN  
Holmens Kanal 9  
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000  
Fax: +45 7281 0300  
E-mail: fmn@fmn.dk  
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200  
CVR: 25 77 56 35

Med venlig hilsen

  
Trine Bramsen