



Folketingets Beskæftigelsesudvalg  
lov@ft.dk

Christian Juhl  
Christian.Juhl@ft.dk

Beskæftigelsesministeriet  
Holmens Kanal 20  
1060 København K

T +45 72 20 50 00  
E bm@bm.dk  
www.bm.dk

CVR 10172748

J.nr.  
23. oktober 2020

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 24. september 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 465 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL).

**Spørgsmål nr. 465:**

”Det forlyder, at mange mennesker, som enten netop har fået foretaget eller overtager et hus, der netop har fået foretaget en tagrensning af asbestholdige eternittage får asbestholdigt betonslam ind på deres loftrum i større eller mindre mængder, som efterfølgende udgør en sundhedsfare. Dertil kommer, at mange af de firmaer, der udfører arbejdet angiveligt heller ikke sørger for at få opsamlet spulevander, så der ikke kommer asbest i regnvands afløbet eller ud på jorden i haven. På den baggrund bedes ministeren besvare følgende spørgsmål:

- Hvad mener ministeren om denne asbest-udfordring, og vil ministeren undersøge nærmere, om firmaer, der renser asbestholdige eternittage lever op til reglerne?
- Hvordan er nye husejere stillet, såfremt det ikke har været muligt at afdække, at der var asbestslam på loftrummet?
- Er vejledninger og bekendtgørelser præcise nok til at regulere området?
- Vil ministeren stramme op på området, fx gennem krav om afdækning af loftrum for spuling, præcisering af, at højtryksspuling ikke er lovlig, sikker bortskaffelse af spulevandet, sikring af asbestforurening af jorden og efterfølgende asbestrensning af lægter?”

**Svar:**

Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for tidsfristen. Det skyldes, at spørgsmålet vedrører flere ressortområder, hvorfor der skal indhentes bidrag til svar fra øvrige ministerier. Dette har desværre ikke været muligt inden for fristen. Den endelige besvarelse forventes oversendt til udvalget inden udgangen af oktober 2020.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard