



Underbilag 2.4 Kontrolplan transport



Opgravning og bortkørsel af aflivede mink				Kontrolplan: Transport		
Lokation:		Leverandør:		Dato: xx.xx.2021		
Henvisning til kravspecifikation	Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	Metode, hvordan skal kontrolleres?	Hvornår skal kontrolleres? Frekvens	Acceptkriterier	Dokumentation fremsendes løbende til Kunden	Bemærkninger
4.5 (Transport af Materiale) 5.1 (Transport af Jordaffald)	Materiel anvendt korrekt, overdækning fastspændt og aflukket forsvarligt, så spild ikke opstår under transport	Visuel kontrol	Alle transporter ud af opgravningsområdet	Egenkontrol	JA – hvis efterspørges af Kunden	
8.4.4 (Transport af Materiale til affaldsforbrændingsanlæg)	Ingen snavs/jord på ydersiden af køretøjer. Ikke forekomst af Materiale på yderside af lastvognene og/eller containerne	Visuel kontrol	Alle transporter ud af opgravningsområdet	Egenkontrol	JA- hvis efterspørges af Kunden	Snavs/jord: Afskrabes grundigt Materiale: Afskrabning og afvaskning med sæbevand. Herefter desinfektion af det pågældende område. Ovenstående foretages ved behov og inden adgang til offentlig vej.



5.1 (Transport af Jordaffald)	Ingen snavs/jord på ydersiden af køretøjer.	Visuel kontrol	Alle transporter ud af opgravningsområdet	Egenkontrol	JA- hvis efterspørges af tilsynet	Eventuelt snavs/jord afskrabes grundigt inden adgang til offentlig vej.
4.6 (Transport af Materiale til affaldsforbrændingsanlæg)	Daglig registrering af udførte transporter	Registrering samt vejersedler fra affaldsforbrændingsanlæg	Alle transporter ud af opgravningsområdet	Transportkontrol skal godkendes løbende af Kunden	JA – 1 gang ugentligt, senest mandag kl. 12.00	
5.5 (Transport af Jordaffald)	Daglig registrering af udførte transporter	Registrering samt vejersedler fra behandlingsanlæg eller modtager	Alle transporter ud af opgravningsområdet	Transportkontrol skal godkendes løbende af Kunden	JA – 1 gang ugentligt, senest mandag kl. 12.00	
8.4.3 (Rengøring)	Afvaskning og desinfektion af maskiner, udstyr og materiel, der har været i kontakt med Materialet, inden det forlader opgravningsområdet samt med passende intervaller i øvrigt.	Visuel kontrol	Alle maskiner, udstyr og materiel, der har været i kontakt med Materiale	Egenkontrol	Ja	