

---

FOLKETINGETS  
OMBUDSMAND



Folketingets Retsudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Gammeltorv 22  
DK-1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12  
Fax +45 33 13 07 17

[www.ombudsmanden.dk](http://www.ombudsmanden.dk)  
[post@ombudsmanden.dk](mailto:post@ombudsmanden.dk)

Personlig henvendelse: 10-15  
Telefonisk henvendelse:  
Man-tors 9-16, fre 9-15

---

**03 JUNI 2009**

**Besigtigelse af politiets venterum på Københavns Hovedbanegård**

J.nr. 2009-1535-617/PK3  
Bedes oplyst ved henvendelse

Jeg sender hermed et eksemplar af mit brev af 27. maj 2009 til Københavns Politi vedrørende besigtigelsen den 26. maj 2009 af ovenstående venterum.

Dok.nr. 7


Jeg vil til samtidig modtagelse sende et eksemplar af brevet elektronisk til Retsudvalget.

+ bilag

Brevet er – som det fremgår af sidste side i brevet – tillige sendt til Justitsministeriet og Rigspolichefen.

Som det endvidere fremgår af brevet, afventer jeg underretning fra Københavns Politi på et enkelt punkt, men betragter i øvrigt sagen for afsluttet.

Med venlig hilsen

  
Jens Møller  
Direktør



KOPI

Københavns Politi  
Politigården  
1567 København V

Gammeltorv 22  
DK-1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12  
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk  
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-15  
Telefonisk henvendelse:  
Man-tors 9-16, fre 9-15

28 MAJ 2009

### Besigtigelse af politiets venterum på Københavns Hovedbanegård

Den 26. maj 2009 blev ovenstående – udskudte – besigtigelse gennemført. Besigtigelsen var oprindeligt planlagt til den 15. november 2006 hvor jeg foretog inspektion af detentionerne i Hvidovre og Glostrup, men blev udskudt på grund af ombygningen på dette tidspunkt af Hovedbanegården; en ombygning som også berørte politivagten.

Københavns Politi, Lokalpolitiet Indre By, råder på Hovedbanegården over ét venterum som er beliggende på venstre side af en gang bag ved det rum i politivagten hvor publikum betjenes.

Venterummet er på grund af ombygningen som blev afsluttet i starten af 2007, direkte omfattet af bestemmelserne i Justitsministeriets vejledning fra 1992 om indretning af nye politibygninger (og herunder venterum) med tilhørende rettelsesblad.

Venterummet der er et rektangulært lokale, blev under besigtigelsen opmålt til 212 x 317 cm (og 280 cm i højden) svarende til 6,7 m<sup>2</sup>. Venterummet opfylder således vejledningens minimumskrav på 6 m<sup>2</sup> og kravet om mindst 2 meter i bredden.

I forbindelse med min besigtigelse noterede jeg mig at der umiddelbart synes at være sikkerhedsmæssige problemer ved ringeklokkens placering idet den ikke var indføjet i væggen, men stak ca. en millimeter ud fra væggen.

Jeg henledte under besigtigelsen opmærksomheden på ovenstående forhold, og Henrik Sørensen, der under besigtigelsen repræsenterede Københavns Politis bygningsafdeling oplyste at der straks ville blive taget initiativ til at få dette ændret.

*Jeg går på den baggrund ud fra at politidirektøren vil foretage eller allerede har foretaget det nødvendige således at de sikkerhedsmæssige forhold i venterummet også på dette punkt bliver bragt i orden.*

*Jeg beder om underretning om det videre forløb på dette punkt.*

J.nr. 2009-1535-617/PK3  
Bedes oplyst ved henvendelse

Dok.nr. 4

+ bilag

Venterummet er på den ene endevæg forsynet med en solid briks i hele rummets bredde. Briksen har et fast forstykke til gulv som anført i Justitsministeriets vejledning.

Jeg målte ikke briksens bredde, men jeg vurderede at den er tilstrækkelig bred til at en person kan ligge rimeligt komfortabelt på den. Der var på tidspunktet for besigtigelsen placeret en madras med et betræk af vinyl på briksen.

Kaldeanlægget (berøringskontakt) blev afprøvet under besigtigelsen og virkede. Tilsvarende gælder overvågningskameraet i loftet.

Det blev under besigtigelsen oplyst at overvågningskameraet altid er tændt når der er anbragt en person i venterummet.

*Under henvisning hertil, den omstændighed at der kun er ét venterum til rådighed, og til politivagtens meget beskedne størrelse, giver det mig ikke anledning til bemærkninger at der ikke forefindes en indikatorlampe der viser at venterummet er i brug.*

Døren ind til venterummet der lukker udad, var udover dørgrebet og to skudrigler til aflåsning forsynet med en sikkerhedskæde som bruges når døren åbnes, for at forhindre overfald på den polititjenestemand som åbner døren. Der var endvidere monteret en dørspion med vidvinkel således at man udefra kan overskue hele venterummet.

Rundt om dørkarmen var der monteret nogle metallister til at dække mellemrummet mellem karm og væg.

*Jeg vurderede ikke at disse lister udgør nogen sikkerhedsmæssig risiko.*

Gulvet er beklædt med linoleum uden samlinger, og fodlisterne var solidt fastgjort til væggen.

*Også rengøringsstandarden vurderede jeg til at være god, og besigtigelsen af venterummet giver mig herefter ikke anledning til yderligere bemærkninger.*

På gangen var der en visitationsskranke, og bag skranken var der på væggen et skab til eventuelle genstande som fratages den venterumsanbragte i forbindelse med visitationen. På væggen ved skranken hang også et stativ med diverse vejledninger på forskellige sprog – herunder arabisk.

For enden af gangen var der et toilet som jeg også besigtigede.

Om anvendelsen af venterummet blev det oplyst at venterummet anvendes forholdsvis sjældent, at der aldrig anbringes mere end én person ad gangen i venterummet, og at ingen opholder sig ret længe i venterummet idet der ikke foregår egentlig sagsbehandling i politivagten, men højst udfærdiges en anholdelsesrapport.

*Jeg afventer underretning i anledning af min bemærkning ovenfor om ringeklokken, men betragter i øvrigt sagen om besigtigelsen af venterummet på Hovedbanegården for afsluttet.*

Med venlig hilsen



Lennart Frandsen  
Inspektionschef

**Kopi er samtidig sendt til:**

Folketingets Retsudvalg  
Justitsministeriet  
Rigspolitichefen