

## Metroselskabet

### Fortegnelse over bilagsmateriale til Folketingets Trafikudvalgs spørgsmål 613 alm.del

#### Tekniske notater:

1. Frederiks Kirke, Review of Ground and Groundwater related Construction Issues for new Metro Station, MCW-2-STA-STR-Frk-NOT-007, ver. 1.0 dateret 11-07-2008
2. Frederiks Kirke, Assessment of Structural Response to ground movements, MCW-2-STA-STR-Frk-NOT-002, ver. 1.0 dateret 05-11-2008
3. Frederiks Kirke – Prediction of ground movements, MCW-2-STA-STR-Frk-NOT-003, ver. 1.0 dateret 05-11-2008
4. Frederiks Kirke – Construction principles, Assessment of impacts, MCW-2-STA-STR-Frk-NOT-004, ver. 1.0 dateret 05-11-2008  
*Dette notat indeholder tegninger af kirken*
5. At Frederisk Kirke Station, Cavern station alternative, , MCW-2-STA-STR-Frk-NOT-005, ver. 1.0 dateret 17-03-2009
6. Frederiks Kirke Station Grouting and Freezing Proposal, MCW-2-STA-STR-Frk-NOT-007, ver 1.0 dateret 26-02-2009
7. Sikring af brand- og redningsforhold – alle lokaliteter i Københavns Kommune, ARL-Gen-AR-BRA-001 ver 1.0, dateret 12. marts
8. Rapport 2. etape af forundersøgelserne ved Frederiks Kirke (Arkæologi)
9. Rapport over de arkæologiske forundersøgelser på "Klasse 1 lokaliteterne" i forbindelse med Cityringen, Version 20.03.2007
10. Frederikskirken, Vandspejlsforhold. Sammenstilling af eksisterende oplysninger, GEO projekt nr 20267, Rapport 2, 2006-10-17
11. Svampeundersøgelse - Marmorkirke, Frederiksgade 4, 1265 Kbh K. Hussvamp Laboratoriet Aps, 2008-10-01 og 2008-10-31
12. Arkæologisk og kulturhistorisk forundersøgelse med vurdering af de fremtidige placeringer og stationer til Metroens etape 4 - Cityringen.
13. Frederiks Kirke. Placering af målepunkter til nivellementsovervågning, status. COWI-ARUP-SYTRA JV dok nr. MCW-2-COO-Nei-Frk-NOT-001 8 jan 2008
14. Frederiks Kirke. Konstruktions principper, tilstand, vurdering af påvirkning. COWI-ARUP-SYTRA JV foreløbig note udkast af 17-09 2008.
15. Matr. nr. 185 Sankt Annæ Øster Kvarter, Frederiksgade 4, Frederiks Kirke. Foto og tegninger i henhold til tegningsliste
16. Matr. nr. 254 Sankt Annæ Øster Kvarter, Store Kongensgade 80-82. Foto og tegninger i henhold til tegningsliste
17. Matr. nr. 334 Sankt Annæ Øster Kvarter, Frederiksgade 5. Foto og tegninger i henhold til tegningsliste
18. Matr. nr. 338 Sankt Annæ Øster Kvarter, Store Kongensgade 86-88. Foto og tegninger i henhold til tegningsliste
19. Marmorkirken, Hovedeftersyn, Revner i Terrazzogulv. Birch & Krogboe 08-05-1965
20. Inspektion af stålbånd ved fod af kuppel.

#### Fotos fra inspektion af ejendommene Frederiksgade 1, 5, 6, 7, 8 og 9

1. Foto af inspektion af kirken
2. 2 stk CD'er vedlagt