

Odsherred kommune

Rute 21 – Hønsinge Omfartsvej

Gruppens kommentarer og bilagsoversigt

Gruppens kommentarer

Ved udarbejdelsen af bilagene er der anvendt uddrag af Uddrag af rapport af 17. september 2010: "Hønsinge Omfartsvej" udarbejdet for Odsherred Kommune af Grontmij | Carl Bro.

Borgergruppen har i dens arbejde kun lagt vægt på trafiksikkerheden. I bilagene er der derfor kun medtaget uddrag af rapporten, som omhandler trafiksikkerhed.

Bilagene koncentrerer sig kun om alternativ 3

- som i rapporten anbefales som den bedste løsning
- som Vejdirektoratet i 2009 foreslog

- og om alternativ 4

- som i rapporten beskrives som den dårligste løsning
- som Odsherred Kommune valgte på grund af kommunens dårlige økonomi

Alternativerne 1 og 2 er ikke medtaget da de i henhold til rapporten ikke løser de trafikmæssige problemer hensigtsmæssigt. Ligeledes er de, som det påpeges i rapporten, i strid med kommuneplanen for området ved Vig

Bilagsoversigt

Bilag 1.	Bilagsoversigt og kommentarer	1 side
Bilag 2.	Alternativ 3 – den i rapporten anbefalede vejforbindelse - oversigtskort - trafikmængde /rejsetid - uheldsvurdering / trafiksikkerhed - bløde trafikanter - anlægsøkonomi	3 sider
Bilag 3.	Alternativ 4 – den af kommunen valgte vejforbindelse - oversigtskort - trafikmængde /rejsetid - uheldsvurdering / trafiksikkerhed - bløde trafikanter - anlægsøkonomi	3 sider
Bilag 4.	Anbefalinger - anbefalet alternativ – vurderingsparametre - anbefaling 1 - anbefaling 4	2 sider

Uddrag af rapport af 17. september 2010: "Hønsinge Omfartsvej" udarbejdet for Odsherred Kommune af Grontmij | Carl Bro
Rapporten kan ses på www.odsherred.dk