


Undersøgelser af sediment i 2006 i forbindelse med klapsagsbehandling i Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Nordjyllands Amt

Prøvetagningsstationer

Lovns Bredning (st. 32-10 og st. 33-01) i Limfjorden
Nærtliggende station (st. 28-00)



Resultater

Undersøgelser af sediment i 2006 i forbindelse med klapsagsbehandling Fra analyserapport, registernr. 476541, Eurofins, november 2006					
	Enheder	St. 28-00	St 32-10	St. 33-01	Detektionsgr.
Tørstof	%	22,6	31,5	29,9	0,0020
Glødetab,total	%	3,26	3,09	2,94	0,10
Glødetab på tørstof	% i TS	14,5	9,83	9,84	0,0020
Rumvægt	g/m ³	1,13	1,14	1,11	
Arsen	mg/kg TS	9,1	5,7	6,1	1,0
Bly	mg/kg TS	20	14	13	3,0
Cadmium	mg/kg TS	0,66	0,55	0,60	0,05
Chrom	mg/kg TS	19	10	9,1	1,0
Kobber	mg/kg TS	23	9,5	7,5	1,7
Kviksølv	mg/kg TS	0,05	0,03	0,03	0,01
Nikkel	mg/kg TS	17	11	11	1,0
Zink	mg/kg TS	89	58	52	1,0

TS =Tørstof