



Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. MST-001-08108

Den 4. december 2012

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 7. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 76 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jørn Dohrmann (DF).

Spørgsmål nr. 76 (alm. del)

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de danske støjvolde, der indeholder forurenede jord, som er opført med monitoringsbrønde, samt hvor ofte der foregår målinger og kontrol via disse monitoringsbrønde?

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som har givet følgende svar, som jeg henholder mig til:

”En støjvold, som er etableret på grundlag af en § 19-tilladelse, vil normalt ikke være forsynet med en monitoringsbrønd, da denne lovhjemmel ikke er egnet til at stille længerevarende vilkår og kontrolkrav. Der henvises til svaret på spørgsmål 70.

Miljøstyrelsen har kendskab til nogle få tilfælde, hvor etablering af støjvolde med jord er godkendt efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Blandt andet findes der nogle støjvolde, som er godkendt som deponeringsanlæg, og som samtidig har funktion som støjvold. Disse støjvolde skal opfylde deponeringsbekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal etableres mindst 3 monitoringsboringer, og at der skal foretages kontrol 4 gange årligt.”

Ida Auken

/

Michel Schilling